

محاسبه تغییر شکل ما به روشی های انرژی


روش های انرژی برای محاسبه تغییر شکل ما عبارتند از:

- روش کارحتمین

- روش بار واحد (روش کار مجازی)

- روش کاستیلانو

- قانون بیتا و تانگون ماکسول



روش کار حقیقی

بنابراین برای انرژی انحراف کار انجام شده توسط بارها خارجی برابری با کار انجام شده توسط نیروهای داخلی (انرژی

گرفتگی ذخیره شده در اعضا ساز)




$W_{ext} = (W_{int} = U)$

به طور مثال برای یک تیر کار خا رجی و انرژی گشتی ذخیره شده را می توان به صورت زیر نوشت:

$W_{ext} = \frac{1}{2} P \Delta$

$dW_{int} = \frac{1}{2} M d\theta = \frac{1}{2} M \left(\frac{M}{EI} dx \right)$

$W_{int} = \frac{1}{2} \int_0^L \frac{M^2}{EI} dx$





$\frac{d\theta}{dx} = y'' = \frac{M}{EI}$

مثال: تغییر مکان قائم سر آزاد تیر زیر بار دست آورده.

$W_{ext} = \frac{1}{2} P \Delta$

$\int_0^L \frac{M^2}{EI} dx = \int_0^L \frac{(-Px)^2}{EI} dx = \frac{P^2}{EI} \int_0^L x^2 dx = \frac{P^2 L^3}{6EI}$




$$W_{int} = U = \frac{1}{2} \int_0^L \frac{M^2}{EI} dx = \frac{1}{2} \int_0^L \frac{(-Px)^2}{EI} dx = \frac{P^2}{2EI} \int_0^L x^2 dx = \frac{P^2 L^3}{6EI}$$


$$\frac{1}{2} P \Delta = \frac{P^2 L^3}{6EI} \rightarrow \Delta = \frac{PL^3}{3EI}$$


* انرژی کرنش ناشی از سایر موارد (بزرگ محدود، نیروی برشی و گستره بیخشی) را نیز می توان به روش مشابه

$$U = U_{کشش} + U_{نیرو محوری} + U_{برش} + U_{پیچش}$$

$$U = \frac{1}{2} \int_0^L \frac{M^2}{EI} dx + \frac{1}{2} \int_0^L \frac{N^2}{EA} dx + \frac{1}{2} k \int_0^L \frac{V^2}{GA} dx + \frac{1}{2} \int_0^L \frac{T^2}{JG} dx$$



$$\tau = \frac{VQ}{I} \quad \square \triangleright \text{I} \triangleright \tau \approx \frac{V}{A}$$



* k در مقاطع مستطیل برابر 1.2، در مقاطع دایره برابر 10/9 در مقاطع دایره است.


$$T \left(\int_0^L \frac{T^2}{GJ} dx \right) d\phi = \frac{T dx}{GJ}$$

$$U = \sum_i \frac{1}{2} \frac{N_i^2 L_i}{E_i A_i}$$

خوابها

$$U = \frac{1}{2} \int_0^L \frac{M^2}{EI} dx$$

بترها و قابها



* دانسته کاربرد روش کارچین، بسیار محدود است و در تحلیل سازه به ندرت استفاده می شود. چرا که این روش فقط تغییر مکان زیر بار متمرکز را می دهد.




انرژی کرنش ناشی از برش


$$U = \frac{1}{2} \int_0^L \int_{-h/2}^{h/2} \frac{\tau^2}{G} b dy dx \quad Q = b \left(\frac{h}{2} - y \right) \frac{1}{2} \left(\frac{h}{2} + y \right)$$

$$Q = \frac{b}{8} (h^2 - 4y^2)$$

$$U = \frac{1}{2} \int_0^L \left(\frac{VQ}{Ib} \right)^2 \frac{b}{G} dy dx = \frac{1}{2} \frac{V^2 dx}{I^2 b G} \int Q^2 dy$$



$$Q = \int_{-h/2}^{h/2} \tau b dy$$



$$\int_{-h/2}^{h/2} Q^2 dy = \int_{-h/2}^{h/2} \left(\frac{b}{8}\right)^2 (h^2 - 4y^2)^2 dy =$$

$$dU = (\tau b dy)(\gamma dx) = \frac{\tau^2}{G} b dy dx$$

$$\frac{b^2}{64} \int (h^4 + 16y^4 - 8h^2y^2) dy =$$

$$\frac{b^2}{64} \left[h^4 y + \frac{16}{5} y^5 - \frac{8h^2}{3} y^3 \right]_{-h/2}^{h/2} = \frac{b^2}{64} \times 2 \left[h^4 \left(\frac{h}{2}\right) + \frac{16}{5} \left(\frac{h}{2}\right)^5 - \frac{8h^2}{3} \left(\frac{h}{2}\right)^3 \right] = \frac{15+3-10}{30} h^5$$

$$\int Q^2 dy = \frac{1}{120} b^2 h^5$$

$$\frac{b^2}{64} \times 2 \times \frac{8}{30} h^5 = \frac{1}{120} b^2 h^5$$


$$U = \frac{V^2 dx}{I^2 b G} \int Q^2 dy = \frac{V^2 dx}{I^2 b G} \times \frac{1}{120} b^2 h^5 = \frac{V^2 dx}{\left(\frac{1}{12} b h^3\right)^2 G} \times \frac{1}{120} b^2 h^5 = 1.2 \frac{V^2 dx}{GA}$$

$$U = \frac{1}{2} \int_0^L \frac{1.2 V^2}{GA} dx$$

مثال رابا در نظر رشت تعیین شکل بدنه .

$$W_{ext} = \frac{1}{2} P \Delta$$

$$W_{int} = U = \frac{1}{2} \int_0^L \frac{M^2}{EI} dx = \frac{1}{2} \int_0^L \frac{(-Px)^2}{EI} dx = \frac{P^2}{2EI} \int_0^L x^2 dx = \frac{P^2 L^3}{6EI}$$



$$\frac{1}{2} P \Delta = \frac{P^2 L^3}{6EI} \rightarrow \Delta = \frac{PL^3}{3EI}$$

$$U = U_{خشی} + U_{بزی}$$

$$G = \frac{E}{2(1+\nu)} = \frac{E}{2(1+0.3)}$$

$$U_{بزی} = \frac{1}{2} \int_0^L \frac{1.2 V^2}{GA} dx = \frac{6}{10} \frac{1}{GA} \int_0^L P^2 dx = \frac{6}{10} \frac{P^2 L}{GA}$$

$$U_{کل} = \frac{PL^3}{3EI} + \frac{6}{10} \frac{P^2 L}{GA} \rightarrow U = \frac{PL^3}{3EI} + \frac{6}{10} \frac{PL}{GA} = \frac{PL^3}{3EI} \left(1 + \frac{18}{EI} \frac{1}{12} h^2 \right)$$

$$\frac{1}{2} \Delta = \frac{PL^3}{6EI} + \frac{6}{10} \frac{PL}{GA} \rightarrow \Delta = \frac{PL^3}{3EI} + \frac{6}{5} \frac{PL}{GA} = \frac{PL^3}{3EI} \left(1 + \frac{18}{5} \frac{EI}{GA} \times \frac{1}{L^2} \right)$$

$$\Delta = \frac{PL^3}{3EI} \left(1 + 0.78 \frac{h^2}{L^2} \right)$$